











# INDIANAPOLIS 23



Nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	
1	527	453	16	1
2	1870	280	16	1
3	1870	280	16	1
4	527	435	16	1
5	527	80	16	1
6	527	123	16	1
7	1870	80	16	1
8	1870	80	16	1
9	1870	220	16	1
10	563	470	48	1
11	1800	255	2,5	2
12	527	425	16	1
13	781	395	4	1
14	395	120	16	1
15	395	120	16	1
16	526	423	4	2
17	665	395	16	1



**Y - 1 St.**




**Q - 2 St.**  
3,5x16 mm




**X1 - 12 St.**



**X2 - 14 St.**




**C - 4 St.**




**D - 4 St.**



**R - 6 St.**




**K - 12 St.**



**P - 6 St.**




**S - 14 St.**




**T - 8 St.**



**U - 2 St.**




**A - 14 St.**



**N - 4 St.**  
4x25 mm




**E - 50 St.**




**B - 24 St.**



**G - 14 St.**  
3,5x16 mm




**Z - 1 St.**




**L - 12 St.**


I




II



III

















IV






V



50X



VI



VII



PL

**UWAGA!!!**

MONTOWANIE USZKODZONYCH ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI

**UWAGA!!!**

MEBEL ZAWIERA ELEMENTY DREWNIANE

W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ PODAĆ NUMER PAKOWACZA ZNAJDUJĄCY SIĘ NA KARTONIE  
ODCIĘŃ DREWNA I UKŁAD SŁOI MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD PREZENTOWANYCH NA ZDJĘCIACH KATALOGOWYCH

CZ

**UPOZORNĚNÍ!!!**

MONTÁŽ POŠKOZENÝCH KOMPONENTŮ RUŠÍ PLATNOU ZÁRUKU

**UPOZORNĚNÍ!!!**

NÁBYTEK OBSAHUJE DŘEVĚNÉ PRVKY

V PŘÍPADĚ REKLAMACE UVEĎTE PROSÍM ČÍSLO BALIČE, KTERÉ NAJDETE NA KRABICI  
ODSTÍN A KRESBA DŘEVA SE MOHOU VÝRAZNĚ LIŠIT OD TĚCH ZOBRAZENÝCH NA KATALOGOVÝCH FOTOGRAFIÍCH

DE

**BEACHTUNG!!!**

DER EINBAU BESCHÄDIGTER KOMPONENTEN SCHLIESST EINE GÜLTIGE GEWÄHRLEISTUNG AUS

**BEACHTUNG!!!**

MÖBEL ENTHALTEN HOLZELEMENTE

IM FALL EINER REKLAMATION GEBEN SIE BITTE DIE PAKETNUMMER AN,  
DIE SIE AUF DEM KARTON FINDEN  
HOLZSCHATTIERUNG UND HOLZZEICHNUNG KÖNNEN UNTERSCHIEDLICH VON DEN AUF DEN KATALOGFOTOS GEZEIGTEN ABWEICHEN

HR

**PAŽNJA!!!**

INSTALACIJA OŠTEĆENIH KOMPONENTI ZA POSLJEDICU IMA GUBITAK JAMSTVA

**PAŽNJA!!!**

NAMJEŠTAJ SADRŽI DRVENE ELEMENT

U SLUČAJU REKLAMACIJE, MOLIMO NAVESTI BROJ PAKIRANJA KOJI SE NALAZI NA KUTIJI  
NIJANSA DRVETA I RASPORED GODOVA MOGU MINIMALNO ODUDARATI OD ONIH NA KATALOŠKIM FOTOGRAFIJAMA

HU

**FIGYELEM!!!**

SÉRÜLT ALKATRÉSZEK BEÉPÍTÉSE ESETÉN A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI

**FIGYELEM!!!**

A BÚTOROK FA ELEMÉKET TARTALMAZNAK

REKLAMÁCIÓ ESETÉN KÉRJÜK, ADJA MEG A DOBOZON TALÁLHATÓ CSOMAGOLÁSI SZÁMOT  
A FA ÁRNYALATA ÉS A CSOMÓK ELRENDEZÉSE JELENTŐSEN ELTÉRHET A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ KÉPEKTŐL

SK

**UPOZORNENIE!!!**

INŠTALÁCIOU POŠKODENÝCH KOMPONENTOV SA RUŠÍ ZÁRUKA

**UPOZORNENIE!!!**

NÁBYTOK OBSAHUJE DREVENÉ PRVKY

V PRÍPADE REKLAMÁCIÍ UVEĎTE ČÍSLO BALENIA NÁJDENÉ NA KRABICI  
ODTIEŇ DŘEVA A USPORIADANIE UZLOV SA MÔŽE VÝRAZNE LIŠIŤ OD KATALÓGOVÝCH OBRÁZKOV

SR

**PAŽNJA!!!**

MONTAŽA OŠTEĆENIH DELOVA DOVODI DO GUBITKA GARANCIJE

**PAŽNJA!!!**

NAMEŠTAJ SADRŽI DRVENE DELOVE

U SLUČAJU REKLAMACIJA MOLIMO DA DOSTAVITE PAKER BROJ KOJI SE NALAZI NA KARTONU  
NIJANSA BOJE DRVETA I RASPORED SLOJEVA MOGU NEZNATNO DA SE RAZLIKUJU OD PREZENTOVANIH NA SLIKAMA U KATALOGU