



100, 150




Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.





20	28	1	100-110
		4.0x13mm	
4	4		
4	8	64	2
1	8	12	8
4			



Przednia część płyty - okleina PCV.
The front part of the board - veneer PCV.



100, 150



zmiar przekątną



100, 150

